

Дата проведения урока 25.10.2021 г.

Урок по МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование

Группа: 12С

Повторите тему «Виды термического класса сварки». Посмотрите учебный фильм «Дуговая сварка» (пройдите по ссылке)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=7jyW9Lt4vtg&feature=emb_logo

Тема урока: Виды сварных соединений

Задание на урок:

1. Запишите в тетрадь тему урока.
2. Прочитайте тему б.
3. Заполните таблицу 1 из раздела «Закрепляющий материал»
4. Составьте презентацию на тему «Виды сварных соединений»

Выполненное задание прислать на электронную почту преподавателя exbkb0t16@mail.ru

Сварное соединение — это неразъемное соединение, выполненное сваркой.

В производстве сварных конструкций применяются следующие типы сварных соединений: стыковые, тавровые, угловые и нахлесточные.

Стыковым называется сварное соединение двух элементов, расположенных в одной плоскости или на одной поверхности (рис. 14).

Тавровым называется сварное соеди-

нение, в котором к боковой поверхности одного элемента примыкает под углом приваренный торцом другой элемент (рис. 15).

Нахлесточным называется сварное соединение, в котором свариваемые элементы расположены параллельно и перекрывают друг друга (рис. 16).

Угловым называется соединение двух элементов, расположенных под прямым углом и сваренных в месте примыкания краев (рис. 17).




Рис. 14




Рис. 15




Рис. 16




Рис. 17

Задание 6.1.

Закрепляющий материал

Заполните таблицу.

Характеристика сварных соединений

№	Вид соединения	Определение	Рисунок
1			
2			
3			
4			